

令和5年度「災害復旧サポートチーム」活動報告（秋田市）

<p>概要</p>	<p>令和5年7月14日からの豪雨により、県内で多くの場所で被災しました。 令和5年7月19日に秋田市からの要請に基づき「災害復旧サポートチーム」を災害現地に派遣し、災害復旧活動の支援を実施しました。</p>
<p>経緯</p>	<p>令和5年7月19日(水) 秋田市から派遣要請 令和5年7月19日(水) 「災害復旧サポートチーム」1班(4名)を派遣</p>
<p>活動内容</p>	<p>①派遣準備(7月19日11:00~13:00)  <ul style="list-style-type: none"> <li>支援依頼内容、派遣先の現地情報収集</li> <li>支援用具等の調達・準備</li> <li>派遣班編制(サポートエンジニア、センター職員の人選と派遣要請)</li> <li>概略行程の検討</li> </ul>                 ②被災状況調査(7月19日13:00~16:00)  <ul style="list-style-type: none"> <li>秋田県建設・工業技術センター内において、支援内容・被災状況等を確認</li> <li>調査対象河川(湯ノ里川)</li> <li>被災箇所2箇所(山腹崩落・河道閉塞)を確認</li> </ul>                 ③調査結果報告(7月19日)  <ul style="list-style-type: none"> <li>被災状況、対応案を報告</li> </ul> </p>
<p>活動状況</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災状況</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災状況</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災箇所調査(起終点確認)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災箇所調査(延長検測)</p> </div> </div>
<p>摘要</p>	