





令和5年度「災害復旧サポートチーム」活動報告（仙北市）

<p>概要</p>	<p>令和5年7月14日からの豪雨により、県内で多くの場所で被災しました。 令和5年7月19日に仙北市からの要請に基づき「災害復旧サポートチーム」を災害現地に派遣し、災害復旧活動の支援を実施しました。</p>
<p>経緯</p>	<p>令和5年7月19日(水) 仙北市から派遣要請 令和5年7月20日(木) 「災害復旧サポートチーム」1班(3名)を派遣</p>
<p>活動内容</p>	<p>①派遣準備(7月19日) <ul style="list-style-type: none"> ・支援依頼内容、派遣先の現地情報収集 ・支援用具等の調達・準備 ・派遣班編制(サポートエンジニア、センター職員の人選と派遣要請) ・サポートエンジニアと調査の注意点等について意見交換 ②被災状況調査(7月20日) <ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所において、仙北市職員から支援内容・被災状況等を確認 ・調査対象路線(町道山谷川崎黒沢線 黒森橋) ・被災箇所1箇所を確認 ③調査結果報告(7月24日) <ul style="list-style-type: none"> ・復旧工法、概算工事費等を報告 </p>
<p>活動状況</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災状況(橋台背面)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災状況(すり付け護岸基礎部)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災箇所調査(起終点確認)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災箇所調査(断面検測)</p> </div> </div>
<p>摘要</p>	