

令和6年度「災害復旧サポートチーム」活動報告（羽後町）

|             |   |
|-------------|---|
| <p>概要</p>   | <p>令和6年7月24日からの豪雨により、県内で多くの場所で被災しました。<br/>令和6年7月29日に羽後町からの要請に基づき「災害復旧サポートチーム」を災害現地に派遣し、災害復旧活動の支援を実施しました。</p>  |
| <p>経緯</p>   | <p>令和6年7月29日(月) 羽後町から派遣要請<br/>令和6年7月30日(火) 「災害復旧サポートチーム」1班(4名)を派遣</p>   |
| <p>活動内容</p> | <p>①派遣準備(7月29日)<br/>・支援依頼内容、派遣先の現地情報収集<br/>・支援用具等の調達・準備<br/>・派遣班編制(サポートエンジニア、センター職員の人選と派遣要請)<br/>・概略行程の検討</p> <p>②被災状況調査(7月30日)<br/>・調査対象河川・路線(除野川、軽井沢川、桂沢川、赤沢川、町道蒲倉線、町道払体白藤線、町道北沢線、町道太平山線)<br/>・被災箇所8箇所(河川:4箇所、道路:4箇所)を確認</p> <p>③調査結果報告(7月31日)<br/>・復旧工法、概算工事費等を報告</p>  |
| <p>活動状況</p> | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災状況</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災状況(断面検測)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災箇所調査(起終点確認)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災箇所調査(延長検測)</p> </div> </div> |
| <p>摘要</p>   |   |